

## 自動車リサイクルシステムの詳細情報でリチウムイオンバッテリー搭載車の確認ができます

平素は、フロン類・エアバッグ類の適正業務の遂行に、ご尽力いただきありがとうございます。

2012年2月の施行規則改正により、事前回収物品に追加された「リチウムイオンバッテリー」搭載車の確認方法について改めてご案内させていただきます。

解体業者の皆様におかれましては、当該追加情報をご確認いただき、安全かつ適正な解体作業の実施にご活用ください。

## 【フロン類・エアバッグ類以外にお知らせしたい追加の車台情報がある場合】

追加車台情報として、車台の適正処理に関する情報が最下部に表示されます。(2012年4月より運用)  
追加車台情報メッセージと共に、右端の「追加情報あり」ボタンで義務者のHP情報にリンクされます。

1. 引取実施事業者（自社）情報

事業所コード 1009090104 事業者/事業所名 999ストア事業者 9991

2. 引取対象車台の一覧

(※1) 自社以外：メーカー指定引取場所ではなく、他の解体事業者への引渡しを行う

該当車台は8件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日(昇順)

| 引渡報告日      | 引渡元事業者/事業所名                   | 車台番号          | 型式        | 車名  | ※参考<br>加減<br>装備 | エアバッグ類<br>処理対象選択<br>(いずれかを選択) | 引取報告<br>対象選択          |
|------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
|            |                               |               |           |     |                 | 自社処理                          | 自社以外<br>(※1)          |
| 2015/03/05 | 999中野自動車リサイクル<br>999事業所       | FU201506-001  | FU20-0055 | ヤマト | 無               | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | P17-0343-0017 | C117-0056 | ニホン | 有               | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | P17-0343-0044 | C117-0057 | ニホン | 有               | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | P17-0343-0068 |           |     | 有               | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | P17-0343-0069 |           |     | 有               | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> |

強調表示(黄色)



1. 車台情報

| ◆車台基本情報               |               | ◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報<br>(「※」はオプション装着の可能性がありますので、現車をご確認ください) |   |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---|
| 車台番号                  | P17-0343-0017 | 運転席                                                        | 1 |
| 型式                    | C117-0056     | 助手席                                                        | 1 |
| 車名                    | ニホン           | サイド                                                        | 1 |
| 移動報告番号                | 041200000417  | カーテン                                                       | 1 |
| 義務者メーカー名              | T自動車(株)       | プリテン                                                       | 1 |
| 型式指定番号                | 00017         |                                                            |   |
| 類別区分番号                |               | ◆エアバッグ類 詳細情報                                               |   |
| ◆リサイクル料金引戻の有無         |               | 一括作動システムへの対応                                               |   |
| フロン類引戻                | 有             | 一括作動システム対応車両です                                             |   |
| エアバッグ類引戻              | 有             | 運転席とプリテンに機械式を装備しています                                       |   |
| ◆車台装備情報               |               | ◆エアバッグ類 適正処理情報                                             |   |
| ◆車台実車装備情報             |               | 参照                                                         |   |
| フロン類装備                |               | 有                                                          |   |
| フロン類種別                |               | CFC                                                        |   |
| エアバッグ類装備              |               | 有                                                          |   |
| ◆適正処理情報<br>(エアバッグ類以外) |               | 追加情報                                                       |   |
| メッセージ                 |               | あり                                                         |   |

追加車台情報(黄色)

リチウムイオンバッテリー搭載車です。追加情報等をご確認の上、適正処分をしてください。

※リチウムイオンバッテリーの処理に関してご不明点、ご質問等がある場合は下記までご連絡ください。

自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 0570-000-994 / E-mail: info-libssystem@jarp.org

## Using detailed information from the automotive recycling system to check which vehicles are equipped with lithium-ion batteries

We would like to take this opportunity to thank all dismantlers for their efforts in properly recovering CFCs and airbags.

This is a reminder regarding methods that can be used to check which vehicles are equipped with lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries were added to the list of items to be collected in advance when dismantling vehicles as a result of the revisions to Japan's Regulations for Enforcement of ELV Recycling enacted in February 2012.

We would like all dismantlers to confirm this additional information and use it for performing the safe and proper dismantling of ELVs.

### [Regarding the provision of additional chassis information (excluding CFCs or airbags)]

Additional chassis information, such as that regarding the proper dismantling of vehicles, will be provided at the very bottom of the screen. (As of April 2012)

In addition to a message containing additional vehicle information, a "Yes" button will be provided under "Additional Information" to the far right that will link to website information for automobile manufacturers and importers.

1. 引取実施事業者（自社）情報

事業所コード 100909090104 事業者/事業所名 詳細 999ストA事業者 9991

2. 引取対象車台の一覧 (※1) 自社以外：メーカー指定引取場所ではなく、他の解体事業者への引渡しを行う

該当車台は8件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日（昇順）

| 引渡報告日      | 引渡元事業者/事業所名                   | 車台番号             | 型式               | 車名  | ※参考<br>加減<br>装備 | エアバッグ類<br>処理対象選択<br>(いずれかを選択)<br>自社処理 自社以外<br>(※1) | 引取報告<br>対象選択 |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 2015/03/05 | 999中野自動車リサイクル<br>999業所        | 詳細 FU201506-001  | 詳細 FU20-0055     | ヤマト | 無               | ○ ○                                                | □            |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | 詳細 P17-0343-0017 | 詳細 C117-0056     | ニホン | 有               | ○ ○                                                | □            |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | 詳細 P17-0343-0044 | 詳細 C117-0057     | ニホン | 有               | ○ ○                                                | □            |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | 詳細 P17-0343-0068 | 詳細 P17-0343-0068 | ニホン | 有               | ○ ○                                                | □            |
| 2018/03/27 | 25_フロン類回収事業者 25<br>_フロン類回収事業所 | 詳細 P17-0343-0069 | 詳細 P17-0343-0069 | ニホン | 有               | ○ ○                                                | □            |

Highlighted (yellow)

1. 車台情報

◆車台基本情報

|          |               |      |   |
|----------|---------------|------|---|
| 車台番号     | P17-0343-0017 | 運転席  | 1 |
| 型式       | C117-0056     | 助手席  | 1 |
| 車名       | ニホン           | サイド  | 1 |
| 移動報告番号   | 041200000417  | カーテン | 1 |
| 義務者メーカー名 | T自動車（株）       | プリテン | 1 |
| 型式指定番号   | 00017         |      |   |
| 類別区分番号   |               |      |   |

◆リサイクル料金控除の有無

01: 架装物よりリサイクル料金に含まれる

◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報  
(「※」はオプション装着の可能性がありますので、現車をご確認ください)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 一括作動システムへの対応 | 一括作動システム対応車両です                 |
| 機械式の部位       | 運転席とプリテンに機械式を装備しています           |
| その他1         | エアバッグ類はオプション設定のため実車の装備を確認して下さい |
| その他2         | エアバッグ類はオプション設定のため実車の装備を確認して下さい |

◆エアバッグ類 詳細情報

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| フロン類装備   | 有   | ◆エアバッグ類 適正処理情報 |
| フロン類種別   | CFC |                |
| エアバッグ類装備 | 有   |                |

◆適正処理情報 (エアバッグ類以外)

メッセージ リチウムイオンバッテリー搭載車です。追加情報等をご確認の上、適正処分をしてください。

追加情報 あり

Additional chassis information (yellow)

\*If you have any questions regarding the recovery of lithium-ion batteries, please contact JARP using the contact information below.

Japan Auto Recycling Partnership (JARP)  
TEL: 0570-000-994 / E-mail: info-libsystem@jarp.org